

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В связи с поступлением запроса от Заказчика – Жумабаевой Светланы Олеговны было проведено дополнительное обследование ограждающих и несущих конструкций жилых помещений №5 в здании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Мегион, ул. Пионерская, дом № 9. В результате дополнительного обследования было установлено, что **ограждающие и несущие конструкции многоквартирного жилого дома, представляют опасность для жизни и здоровья человека по причине их аварийного состояния.**

Помещения, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, эксплуатационных характеристик, приведших к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания.

Исполнители:

Инженер-строитель, директор-ГИП
И. М. Конева



Инженер-строитель, специалист
Д. Н. Исхакова

С заключением по результатам обследования ознакомлен: